

Rijden met een heftruck

1. RISICO'S

- Aanrijdingen met voetgangers;
- Kantelen heftruck;
- Vallen verschuiven van de last;
- Gebrekkige infrastructuur;
- Gevaarlijk rijgedrag door onvoldoende instructie en toezicht;

2. VEILIGE WERKINSTRUCTIES

1. Werken met de heftruck is alleen toegestaan voor aangewezen personen, die hiervoor aantoonbaar voldoende kennis en vaardigheden hebben;
2. Controleer jezelf (PBM's) en de heftruck voor gebruik;
3. Gebruik altijd de gordel (*of ander bescherming die gevolgen van het kantelen beperken*);
4. Kijk in de rijrichting en rijd achteruit als je:
 - niet 2 meter voor de vorken de grond kunt zien;
 - bij gladde lading (vb. ijzer-op-ijzer);
 - bij vervoer van gevaarlijke stoffen;
5. Hoogte vorken: ca. 25 cm (=halfweg scheenbeen) zónder lading; zo laag mogelijk mét lading;
6. Hef of vervoer geen personen;
7. Parkeer de heftruck niet op een (door)gang, haal sleutels uit het slot;

3. FOTO'S / TEKENINGEN


Nr.1



Nr. 2



Nr. 3



Rijden met een heftruck

3. FOTO'S / TEKENINGEN

Nr. 4.1



Nr. 4.2



Nr. 5



Nr. 7



4. VERPLICHT TE DRAGEN PBM'S



Rijden met een heftruck

5. Aandachtspunten

ALTIJD

- Controleer heftruck en de werkrimte voordat u aan het werk gaat
- Gebruik uw gordel
- Goed uitkijken, houdt rekening met andere gebruikers in het magazijn
- Houdt u aan de snelheid: stapvoets.
- Meldt aanrijshades direct

NOOIT

- Niet rijden als u fysiek of mentaal daartoe niet in staat bent
- Geen mensen heffen of vervoeren
- Heftruck gebruiksklaar achterlaten
- Voer zelf geen reparatie uit

Rijden met een heftruck